



Prot. n. DSU-PI-494 del 16/09/2019

*Spett.le*  
**Azienda Regionale DSU Toscana**  
Lotto 2 Pisa  
*Piazza dei Cavalieri, 6*  
**5 6 1 2 6 – P I S A**  
*Alla c.a. Direttore Tecnico Aniello Migliaccio*

**Oggetto:** Offerta per un intervento di miglioria tecnologica presso Mensa Martiri – Pisa (Art. 31 lettera B 475/78) – Miglioria per adeguamento caldaia vapore

A seguito del guasto della caldaia a vapore n°2 di Mensa Martiri, avvenuto ad Agosto 2019, abbiamo riscontrato che il serpentino interno della caldaia presenta una perdita che non risulta riparabile e pertanto necessita di essere sostituito.

Essendo una caldaia del 1997 i componenti sono stati modificati e pertanto il nuovo serpentino risulta avere delle caratteristiche diverse come diametri delle tubazioni, lunghezza e pertanto anche come volume interno modificando la portata di acqua contenuta in esso. Per tale motivo, oltre alla sostituzione del serpentino, risulta necessario sostituire anche alcuni componenti del quadro di comando e del bruciatore, adeguandoli alle caratteristiche del nuovo serpentino per consentire il corretto funzionamento della caldaia.

Per quanto sopra detto, provvederemo a sostenere noi le spese del nuovo serpentino, mentre per l'adeguamento del quadro di comando e bruciatore vi inoltriamo la nostra migliore offerta in quanto si tratta di intervento di miglioria e non di manutenzione ordinaria.

Di seguito l'offerta per il lavoro descritto.

Associazione Temporanea d'Imprese



Rif. Prezziario Reg. '19	Descrizione	u.m.	q.tà	Prezzo unitario con sconto 28% su spese e utili (€)	Prezzo totale (€)
ID-200	Sostituzione componenti quadro di comando e bruciatore per adeguamento caldaia al nuovo serpentino	a corpo	1,00	4928,74	4928,74

Totale offerto iva esclusa (€) **4.928,74**

arrotondamento (€) **0,74**

Totale offerto iva esclusa (€) **4.928,00**

- E' escluso tutto quello non espressamente descritto sopra, l'IVA e qualsiasi opera edile

In attesa di Vostra accettazione (per e-mail all'indirizzo [t.cambi@senafm.it](mailto:t.cambi@senafm.it) o [n.pifferi@senafm.it](mailto:n.pifferi@senafm.it)) rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento

Distinti Saluti

Per l'ATI  
 Il Responsabile di Area  
 Geom. Nicola Pifferi